


# CAS D'ACCIDENT Ecrasé par la pelle

## 1. Circonstances de l'accident

Sur un chantier, un travailleur tente de passer entre une remorque en chargement et l'arrière de la tourelle d'une pelle hydraulique.


Au moment de son passage, il est surpris par une rotation de la tourelle qui l'écrase contre la remorque.

**Conséquences :** décès du travailleur



## 2. Causes de l'accident

- La victime circulait à proximité d'un engin de terrassement au travail ;
- Espace insuffisant entre la partie mobile de l'engin et le camion ;
- La victime n'était pas avertie des risques encourus à proximité d'un engin au travail.



## **ACCIDENTS EVITABLES**

### **3. Solutions**

- Interdire le stationnement ou la circulation des travailleurs à proximité d'un engin de terrassement au travail,
- Ménager un espace suffisant entre les parties mobiles et les obstacles fixés (camions, engins,,etc...)
- Sensibiliser les travailleurs sur les risques liés à la circulation des engins .